

# 北涪镇国土城建和水利局

北建信复〔2014〕371号

## 关于水口村东街新村河涌边房屋水浸问题的 调查处理情况报告

水口村党代表工作室：

贵室交办受理编号为 C231201403 信访件收悉，由我局进行处理，现已调查处理完毕，现将处理情况报告如下：

为改善围内水质，镇水利部门近年来逐步提高内河水位。而水口村原村委会对面住宅区因地势较低，出现了涌水经下水道倒灌入屋的情况，造成一定影响。2013年，城建局为解决该片房屋水浸情况，沿房屋涌边修筑了一条污水收集管连接水浸住户下水道，将污水进行收集，并防止水从下水道倒灌入屋。工程竣工使用近一年，达到一定效果。近段时间，该片住宅地出现疑似整体下沉现象(可能是与靠近河涌有关)，河水漫过河岸直接进入街巷，

严重影响了村民的生活。

目前,我镇政府正计划在水口村推行的分散式污水收集系统,为处理好这部分村民的污水和水浸问题,城建局正考虑利用分散式污水收集工程的施工时,在该片区河涌修建挡水墙(约 200 米),以阻止河水漫入街巷,并降低水位浸润线;同时利用好原有的污水收集管,将其接入分散式污水收集系统,解决该片区河涌污染问题。在未实施治理工程前,水利部门计划暂时降低内河水位,以避免发生水浸情况。同时,也请水口村加强对已建成的污水收集系统的管理,使该设施能发挥工程效益,避免该段住户水浸情况的再次发生。

此复。

二〇一四年九月二十六日

主题词：

---

抄 送：

---

年 月 日印发